






Drive Montage - Anordnung



Lochbild



Die rechte Seite nach Möglichkeit abdecken: Dadurch wird die Luftführung und damit die Kühlung verbessert.

Diesen Bereich für Luftzufuhr frei lassen - Lüfrichtung: nach oben

WENN NICHT ANDERS DEFINIERT: BEMASSUNGEN SIND IN MILLIMETER OBERFLÄCHENBESCHAFFENHEIT: TOLERANZEN: LINEAR: WINKEL:		OBERFLÄCHENGÜTE:		ENTGRATEN UND SCHARFE KANTEN BRECHEN		ZEICHNUNG NICHT SKALIEREN		ÄNDERUNG	
						Triamec Motion AG			
GEZEICHNET: U.Probst						BENENNUNG: Montage TSP - Lüfter			
GEPRÜFT:						ZEICHNUNGSNR. TSPF2-Montage			
GENEHMIGT:						Rev. 0			
PRODUKTION:						MASSTAB: 1:2			
						BLATT 1 VON 1			